#### Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 164500.

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27А.

Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

Сведения об объекте:

отдельно стоящее двухэтажное здание в 2 этажа, 1408,4 кв.м.; наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9336 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида» (МБДОУ № 69 «Дюймовочка»).

Адрес места нахождения организации: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

<u>оперативное управление.</u> Форма собственности (государственная, негосударственная): <u>муниципальная</u>

собственность. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»; 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А.

### П. Краткая характеристика действующего порядка предоставления па объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 142 ребенка
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние граждане до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): <u>1инвалид</u>

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

No	Основнию поморожени поступности над	Onother controlling in involving a noncorrection
110	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков
		в обеспечении условий доступности для
1	(вид нарушения)	инвалидов объекта 3
1	2	
1	Выделенные стоянки автотранспортных	Нет.
	средств для инвалидов	Y
2	Сменные кресла-коляски	Нет. Нет необходимости
3	Адаптированные лифты	Нет. Нет необходимости
4	Поручни	Есть
5	Пандусы	Нет. Требуется установка наружного пандуса
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет. Нет необходимости
7	Раздвижные двери	Нет. Нет необходимости
8	Доступные входные группы	Нет.
9	Доступные санитарно-гигиенические	Нет
	помещения	
10	Достаточная ширина дверных проемов в	Нет.
	стенах, лестничных маршей, площадок	
11	Надлежащее размещение оборудования	Нет.
	и носителей информации, необходимых	
	для обеспечения беспрепятственного	
	доступа к объектам (местам	
	предоставления услуг) инвалидов,	
	имеющих стойкие расстройства	
	функции зрения, слуха и передвижения	
12	Дублирование необходимой для	Нет.
	инвалидов, имеющих стойкие	
	расстройства функции зрения,	
	зрительной информации - звуковой	
	информацией, а также надписей, знаков	
	и иной текстовой и графической	
	информации – знаками, выполненными	
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и	
	на контрастном фоне	
12	Дублирование необходимой для	Нет. Нет необходимости
	инвалидов по слуху звуковой	· ·
	информации зрительной информации	
13	Иные	Нет

## IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

NC-	0	0
Nº	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
		предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет. Нет необходимости
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет. Нет необходимости
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование персонала в III квартале 2018 года
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть (приказ № от 2018 года)
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска не объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет. Нет необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуги населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документов, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет. Нет необходимости
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет. Нет необходимости
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	Нет. Нет необходимости
12	Иные	Нет

# V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	обеспечений условий их доступности для и	пралидов
$N_{\underline{0}}$	Предлагаемые управленческие решения по объемам	Сроки
	работ, необходимым для приведения объекта в	
	соответствие с требованиями законодательства	
	Российской Федерации об обеспечении условий их	
	доступности для инвалидов*	
1	2	3
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы,	2019 (в пределах
	расположенные на первом этаже):	финансирования)
	установить пандус (наружный); установить	1 /
	противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить	
	высоту порогов входных дверей; установить кнопку	
	вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-	
	колясочника; установить фиксаторы двери в положении	
	открыто\ закрыто. Предусмотреть поручни по обеим	
	сторонам лестницы.	
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий	2019 (в пределах
	ремонт, организационные мероприятия.	финансирования),
	Необходимо выделить места для парковки инвалидов	капитальный ремонт
	размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими	numinalization pensoni
	символами. Обеспечить информационное	
	сопровождение на путях движения с нанесением	
	цветовой и\или тактильной маркировки; снизить высоту	
	бортового камня в местах пересечения тротуара с	
	проезжей частью.	
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные	2020 год (в пределах
	мероприятия, индивидуальное решение с ТСР,	финансирования)
	мероприятия, индивидуальное решение с тег,	финансирования)
	капитальный ремонт	,
	капитальный ремонт. В группах гле имеются унитазы требуется установить	
	В группах, где имеются унитазы, требуется установить	
	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины;	
	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить	
	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак	
	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть	
1	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.	
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные	
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов,	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	2019 год (в пределах
4	В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.  Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия.  В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а	2019 год (в пределах

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

\*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.